FOTVEITA

Nr.	2	Klasse C
	4	B
	5	-
	6	C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Fotveita nr. 2

Betegnelse

Eier 1970: Gundersen, Paul

Takst kr. 24 000 Areal tomt 115 m² bygninger m²

Bruk: Bolig

Oppført (KJENT) ____ tidligst ____ senest ____ omkring (ANTATT) 1842

Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset — Kjeller: Delvis

Vegger: Tømmer, st. panel

Tak: Saltak, bølgeeternit, 1 kobbhus

Eksteriør: T-postvinduer, flatt prifilert omramming. 2-fløyet port m. overlys. Ant. oppr.

Interiør: I sidefløy empirevinduer

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt
Bind.verk, st. panel.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ingen opplysninger i BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Priori'ering	C

Dato: 18.9.1974

Sign: L.F.

Gate	Fotveita	nr. 2
Eldre bilder		Foto Gatebilde sett mot nord fra Kongensgt. Foto Kr. Kjelland 1926 NK
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Fotveita nr. 4
Betegnelse	
Eier 1970	Eliassen, Georg
Takst kr.	45 000 Areal tomt 186 m². bygninger m²
Bruk	Kontor
Oppført	tidligst senest omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann (KJENT)	1842 Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	pusset.
Vegger	tømmer, st.panel
Kjeller	under søndre del.
Tak	Saltak, bølgepapp moderne takvinduer.
Eksteriør	Symetrisk empirefasade, godt bevart, 2 empirevinduer med midthengsler, forøvrig T-postvinduer empire omramming i 2.etasje, seinere omramming 1.etasje.
Interiør	Ing.portal med flate pilatre,Kraftig overstykke, 2-fløyet inngangsdør med ellipseformet overlys.
Gårdsplass,	Hellelagt.
Uthus	Bindingsverk, st.panel, innredet.
Ombygging	Endel ombygning ca. 1960.
Tegninger, oppmålinger	

Ingen opplysninger i BA.
Påbygget sval mot gårdplass
Eldre vinduer mot gårdsplass.
Vekselpanel himling, gl.dører og listeverk.
Opprinnelig plan stort sett i behold.

Ønskelige forandringer	Skilting
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A-B
Arkitekturvurdering	A
Miljøvurdering	A
Prioritering	B
Dato	18.9.1974.
Sign	L.F.

II.

Gate Fotveita nr. 4

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate	Fotveita	nr.	5
Betegnelse			
Eier 1970	Solli, Marit		
Takst kr.	24 000	Areal tomt 116 m²	bygninger m²
Bruk	Bolig		
Oppført (kjent)		tidligst / senest	omkring 1842 (antatt)
Siste brann	1842	Tidligere branner	
Byggherre / Arkitekt		Oppr. bruk	
Plantype	3-romsplan.		
Hovedmål		Etasjer	2
Grunnmur	Pusset.	Kjeller	under hovedfløy
Vegger	Tømmer, stående panel, (brystfelt nederst).		
Tak	Saltak, tegl.		
Eksteriør	Jevnt fordelte T-postvinduer, profilert omramming. 2-fløyet port med overlys.		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1913 Forandring av piper.		
Tegninger, oppmålinger	1913 plan 1. og 2.etasje. BA.		
Ønskelige forandringer			
Omgivelser	positive.		
Vedlikeholdstilstand	B		
Antikvarisk tilstand	B		
Arkitekturvurdering	B		
Miljøvurdering	B		
Prioritering			
Dato	18.9.1974.		
Sign	L.F.		

II.

Gate Fotveita	nr. 5
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



Film mgl.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Fotveita nr. 6
Betegnelse	
Eier 1970	Godager, Olaug
Takst kr.	15 000 Areal tomt 98 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (kjent)	tidligst senest omkring 1842 (antatt)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Forblendet med skifer
Vegger	Tømmer liggende panel.
Tak	Saltak, bølgeblikk.
Kjeller	liten.
Eksteriør	2.etasje 2-fagvinduer m.original omramming, 3 ruter i hvert fag. 1.etasje, 2-fags vinduer m.2 ruter i hvert fag (spross fjernet), omramming ca. 1890.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	Hellelagt.
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	
	Ingen opplysninger i BA.
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	18.9.1974.
Sign	L.F.

II.

Gate Fotveita	nr. 6
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



